



GUANAJUATO



Oficio: U.A.I.P. 2741/2021

Asunto: Se remite respuesta

Guanajuato, Gto; a 21 de octubre del 2021

"Bicentenario de la Consumación de la Independencia Nacional 1821-2021"

**C. Karla
Presente**

En atención a su solicitud de información ingresada en esta Unidad de Transparencia, bajo el número de folio **110196300015821**, el día **14 de octubre del año 2021**, misma que a la letra dice:

"Relación o listado de Inmuebles habitacionales de la ciudad de Guanajuato en riesgo de colapsar "(sic).

Se remite copia simple del siguiente: **No. Oficio: D.M.P.C/ A.T/1564-6141/2021** suscrito por el **T.E.M José Félix Pérez Ramírez Director de Protección Civil** mismo que le brinda respuesta a su solicitud.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, apartado B, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 1, 24, fracción V, 25, 47, 48, fracciones III, VI y XIV, y 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

Quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración en el correo electrónico de esta Unidad de Acceso: uaip@guanajuatocapital.gob.mx, o en el teléfono 73 2 1488.

Atentamente

Lic. Edgar Alberto González López
Encargado de la Unidad de Transparencia y Acceso
a la información pública del Municipio de Guanajuato





Dirección Municipal de Protección Civil.

Oficio: D.M.P.C/ A.T/1564-6141/2021.

Asunto: **Respuesta.**

Guanajuato, Gto., 19 de octubre del 2021.

"Bicentenario de la Consumación de la Independencia Nacional 1821-2021".

Lic Edgar Alberto González López
Encargado de la Unidad de Transparencia y Acceso a la información
pública del Municipio de Guanajuato
P R E S E N T E.

Por este medio reciba un cordial saludo, así mismo le informo que, el objetivo general de la Dirección Municipal de Protección Civil es el de proteger a la persona, la sociedad, su entorno y el medio ambiente; ante la eventualidad de los Riesgos y Peligros que representan los factores amenazantes y la vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo provocada por fenómenos naturales o antropogénicos. Lo anterior, a través de la Gestión Integral de Riesgos para conseguir su mitigación y/o eliminación.

Derivado de lo anterior, dando seguimiento y atención al oficio **U.A.I.P. 2672/2021**, en el cual solicita información referente a la "relación o listado de inmuebles habitacionales de la ciudad de Guanajuato en riesgo de colapsar", me permito informarle lo siguiente:

Dirección	Uso del Inmueble	Inmueble Catalogado	Descripción del Riesgo	Nivel del Riesgo
Callejón Santo Niño N° 86	Casa habitación	Zona de monumentos	Muros de adobe en riesgo de colapso del paramento lateral y segundo nivel de la fachada principal ya que presentan	Alto

Dirección Municipal de Protección Civil.
Calle San Diego de la Unión S/N, Colonia Villas de Guanajuato.
C.P.36.258. Guanajuato, Gto.
Tel. 473 6880137
proteccioncivil@guanajuatocapital.gob.mx

			desplomes mayores a 3cm., y desprendimiento de aplanados.	
Callejón del Calvario z-y	Deshabitada	Zona de monumentos	Daños estructurales en todo el inmueble, posible colapso de una sección del paramento lateral. Desprendimiento de aplanados y disgregacional de adobe en fachada lateral.	Alto
Callejón de la campana n°. 5	Casa Habitación	No	El inmueble construido en su mayoría de adobe ya sufrió dos colapsos de cubierta en dos de los cuartos que habitaban, quedando un último cuarto con filtraciones de agua, fractura estructural el cual aún habitan.	Alto Inminente
Calle tamazucan° 21	Casa Deshabitada	Zona de monumentos	Este inmueble presenta graves daños estructurales, debido a la pérdida de sus elementos de liga (cubierta), ocasionando en su fachada principal desplomes, grietas mayores a 1cm, colapso y deslaves de adobe, lo último también ocasionado por el enraizamiento de plantas superiores en el paramento. la fachada tiene una pérdida total de sus aplanados y a una altura de 1.50 mts., se	Alto

			aprecia un considerable desgaste y disgregación del material constitutivo en sus muros.	
Temezcuicate Centro	Casa Deshabitada	Zona de monumentos	Este inmueble presenta graves daños estructurales, debido a la pérdida de techo en una sección de la primer habitación, con desgaste de material de construcción, principalmente de adobe.	Alto
Calle Tamazucan° 29	Deshabitada	Zona de monumentos	El inmueble en general presenta daños estructurales debido a que no cuenta con elementos de liga tanto en primer nivel (entrepiso) como en segundo nivel (cubierta), ocasionando desplomes y grietas en sus paramentos. en la fachada principal presenta una pérdida considerable en sus aplanados, apreciándose un colapso de un 35% en su paramento y en su interior se observa un cúmulo de escombros y la afloración de plantas superiores.	Alto

Quedando a sus apreciables órdenes para cualquier actividad en la que nuestra normativa nos permita coadyuvar e informándole, que esta Dirección a mi cargo, implementa la detección, evaluación y diagnóstico a puntos de Peligro y Riesgo del municipio para establecer medidas preventivas ante la presencia de

*Dirección Municipal de Protección Civil.
Calle San Diego de la Unión S/N, Colonia Villas de Guanajuato.
C.P.36.258. Guanajuato, Gto.
Tel. 473 6880137
proteccioncivil@guanajuatocapital.gob.mx*

agentes perturbadores y al fortalecimiento de los instrumentos de organización y funcionamiento en materia de Protección Civil. Lo anterior, con un enfoque en apego a la Gestión Integral del Riesgo y en coordinación con las áreas federales, estatales y/o de la administración municipal correspondiente.



Atentamente.

T.E.M. José Félix Pérez Ramírez.
Director.

C.c.p. Maestro Samuel Ugalde García. - Secretario de Seguridad Ciudadana. - Para su Superior Conocimiento. - Presente.
Ing. Juan Carlos Delgado Zárate. - Director General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. - Para su Conocimiento Procedente. - Presente.
Archivo
Minutario
TEM JFPR/DERE

*Dirección Municipal de Protección Civil.
Calle San Diego de la Unión S/N, Colonia Villas de Guanajuato.
C.P.36.258. Guanajuato, Gto.
Tel. 473 6880137
proteccioncivil@guanajuatocapital.gob.mx*