

Obra: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD MARFIL, EN LA COLONIA ARROYO LAS PALOMAS, EN LA CALLE PALMAS CORONITA.
Fuente: PSEGTG - PROGRAMA SERVICIOS BASICOS GTO
Municipio: GUANAJUATO
Localidad: Marfil
Fecha Ingreso: 06/07/2022

Estatus General: **CONTRATACIONES**

I. Cédula de Registro por Obra / Acción

Situación: **PENDIENTE**

Fecha	Observación	Situación
05/08/2022	1.- EN LA REVISION SE OBSERVA QUE EN LA MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO HACE MENCION DE UNA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PRINCIPALMENTE EN LA ZONA DE INFLUENCIA QUE ES EN LA CALLE "LA VIA" (NOMBRE REGISTRADO EN INEGI) DEL POZO 1 AL POZO 7 Y QUE CONECTA CON UN RAMAL DE LA CALLE REGISTRADO COMO "EDEN", POZO 12 AL POZO 1 Y CONCLUYE CON UNA CONEXION DE POZO EXISTENTE A LA CALLE "ROBLE" DEL POZO 1 AL POZO 10. POR TAL MOTIVO SE DEBERÁ REVISAR EL NOMBRE CORRECTO DE ACUERDO A LA MODALIDAD Y LA CALLE.	PENDIENTE
05/08/2022	2.- REVISAR, CORREGIR Y REVALIDAR EXPEDIENTE TÉCNICO ANTE LA CEAG POR MOTIVO DE LA MODALIDAD POR RUBRO (SEGÚN TIPO DE PROYECTO) Y NOMBRE DE CALLE.	PENDIENTE

II. Acta de Aceptación

Situación: **PENDIENTE**

Fecha	Observación	Situación
05/08/2022	1.- REVISAR, CORREGIR Y REVALIDAR EXPEDIENTE TÉCNICO ANTE LA CEAG POR MOTIVO DE LA MODALIDAD POR RUBRO (SEGÚN TIPO DE PROYECTO) Y NOMBRE DE CALLE.	PENDIENTE

III. Acta de Comité Pro-Obra

Situación: **SIN OBSERVACION**

Fecha	Observación	Situación
05/08/2022		SIN OBSERVACION

IV. Validación o Dictamen de Factibilidad de la Dependencia Normativa

Situación: **PENDIENTE**

Fecha	Observación	Situación
05/08/2022	1.- REVISAR, CORREGIR Y REVALIDAR EXPEDIENTE TÉCNICO ANTE LA CEAG POR MOTIVO DE LA MODALIDAD POR RUBRO (SEGÚN TIPO DE PROYECTO) Y NOMBRE DE CALLE.	PENDIENTE

V. Presupuesto de Obra / Acción

Situación: **PENDIENTE**

Fecha	Observación	Situación
05/08/2022	1.- REVISAR, CORREGIR Y REVALIDAR EXPEDIENTE TÉCNICO ANTE LA CEAG POR MOTIVO DE LA MODALIDAD POR RUBRO (SEGÚN TIPO DE PROYECTO) Y NOMBRE DE CALLE.	PENDIENTE

VI. Calendario de Obra / Acción

Situación: **PENDIENTE**

Fecha	Observación	Situación
05/08/2022	1.- REVISAR, CORREGIR Y REVALIDAR EXPEDIENTE TÉCNICO ANTE LA CEAG POR MOTIVO DE LA MODALIDAD POR RUBRO (SEGÚN TIPO DE PROYECTO) Y NOMBRE DE CALLE.	PENDIENTE

VII. Ponderación Físico-Financiera

Situación: **PENDIENTE**

Fecha	Observación	Situación
05/08/2022	1.- REVISAR, CORREGIR Y REVALIDAR EXPEDIENTE TÉCNICO ANTE LA CEAG POR MOTIVO DE LA MODALIDAD POR RUBRO (SEGÚN TIPO DE PROYECTO) Y NOMBRE DE CALLE.	PENDIENTE

VIII. Planos Constructivos y de Detalles, Estudios y Cálculos de Ingeniería, Necesarios Para Llevar a Cabo la Construcción de la Obra Propuesta

Situación: **PENDIENTE**

Fecha	Observación	Situación
05/08/2022	1.- REVISAR, CORREGIR Y REVALIDAR EXPEDIENTE TÉCNICO ANTE LA CEAG POR MOTIVO DE LA MODALIDAD POR RUBRO (SEGÚN TIPO DE PROYECTO) Y NOMBRE DE CALLE.	PENDIENTE

X. Visita Exante

Situación: **PENDIENTE**

Fecha	Observación	Situación



Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD MARFIL, EN LA COLONIA ARROYO LAS PALOMAS, EN LA CALLE PALMAS OORONITA.
Fuente: PSBGT0 - PROGRAMA SERVICIOS BASICOS GTO
Municipio: GUANAJUATO
Localidad: Marfil
Fecha Ingreso: 06/07/2022

Estatus General: **COMPLETADO**

05/08/2022	PROGRAMAR	PENDIENTE
------------	-----------	-----------

Estatus: **COMPLETADO**

XI. Digitalización

Expediente Digitalizado	SIN EXPEDIENTE	Planos Digitalizados	SIN PLANOS
-------------------------	----------------	----------------------	------------